

SIG-GM29

ZWEITSCHRIFT

Bericht-Nr.: **6520158261**
Vorberichts-Nr.: 6520158012 vom 06.08.2008
Datum: **11.08.2008** Seite 1 von 1
Art: PKW GESCHLOSSEN 0102
S-ARM EURO 2, G:92/97 26
Hersteller: FORD/D 8566
Typ: BAP 308004
Fz-Id.Nr.: **WF0AXXGBBAVA07689**
EZ/km: JUL 1997/63812 L. Unters.: JUN/2006
TÜV Gebühr: 9,85 EUR
(berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

ÖZTÜRK
AM ZIEGELACKER 18
D-72488 SIGMARINGEN

Hauptuntersuchung § 29 StVZO (Nachprüf.)

100001

| Ergebnis: | nächste HU | Prüfplakette |
|---------------------------|------------|--------------|
| ohne festgestellte Mängel | JUN 2010 | zugeteilt |

Sehr verehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeugs.

Die Plakette wurde zugeteilt.

Das Fahrzeug ist im Juni 2010 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Ihr Betreuer, Herr Müller

Messwerte:

| Bremsentest (Werte in daN) | | links | rechts |
|----------------------------|----------|-------|--------|
| Betriebsbremse | 1. Achse | 257 | 261 |
| Betriebsbremse | 2. Achse | 169 | 145 |
| Feststellbremse | | 61 | 84 |

Abbremsung FBA (%): Räder block.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. TÜV im Internet: www.tuev-sued.de

Ihre Meinung ist uns wichtig. Wenn Sie Anregungen und Wünsche zu unserem Service haben, so rufen Sie bitte unsere Geschäftsleitung unter der Telefonnummer (08 00) 8 88 88 22 (gebührenfrei) an.

TÜV SÜD - Mehr Sicherheit. Mehr Wert.