

## Istoric reparații

Date autovehicul ElsaWin - 2013-06-25 12:19:38 (+3) - DPT05EZ

Nr. ident. autovehicul:	WVWZZZ3CZAP047227	urm. insp. princip.:	0000-00
Înmatriculare:	2010-05-17	Tip: 3C2396	urm. insp. emisii:
			0000-00

Istoric ElsaWin - 2013-06-25 12:19:38 (+3) - DPT05EZ

☐ 1	Factura	Preluare-dată:	Nr. KM parcursi:	ComandăNr.:	FacturăNr.:			
		2012-08-06	192595	95975	923394			
Nr. idf.	Pozitie de lucru	Denumire			Întretinere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	23741933	Pompa inalta presiune demo si monta				1	0	
2	23740150	Pompa inalta presiune verificat				1	0	
3	01500000	Funcție apelabila .				1	0	
Nr. idf.	Pozitie piese	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	WHT002244	Collar nut	1.00			12	1	0
2	03L109119F	Tooth belt	1.00			12	1	0
3	03L130851 X	Pump	1.00			21	1	0
4	N 10720901	Screw	3.00			12	1	0
5	038109454A	Collar nut	1.00			12	1	0
6	03L903137T	Ply-v-belt	1.00			12	1	0
☐ 2	Factura	Preluare-dată:	Nr. KM parcursi:	ComandăNr.:	FacturăNr.:			
		2012-08-06	192595	95975	201677			
Nr. idf.	Pozitie de lucru	Denumire			Întretinere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	01500000	Funcție apelabila .				0	0	
2	23741933	Pompa inalta presiune demo si monta				0	0	
3	23740150	Pompa inalta presiune verificat				0	0	
Nr. idf.	Pozitie piese	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	YY 30912070	NETTOYANT	2.00			12	0	0
☐ 3	Factura	Preluare-dată:	Nr. KM parcursi:	ComandăNr.:	FacturăNr.:	Obs. Întretinere		
		2012-06-21	179760	95221	199198			
Nr. idf.	Pozitie de lucru	Denumire			Întretinere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	19501983	Pompa antigel demo si montat				0	0	
2	01350015	Interval service .			X	0	0	
3	85181950	Filtru praf si polen demo si montat				0	0	
4	20345580	Filtru motorina inlocuit				0	0	
5	23241981	Cartus filtru aer demo si montat				0	0	
6	15241933	Curea distributie demo si montat				0	0	
Nr. idf.	Pozitie piese	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	G 012A8GM1	Kuehlzusat	1.00			12	0	0
2	G 052182A2	Oil	6.00			11	0	0
3	071115562C	Filterelem	1.00			12	0	0
4	03L121011BX	Pump	1.00			21	0	0
5	03L198119	Repair kit	1.00			12	0	0
6	02E305051C	Filterelem	1.00			12	0	0

7	03L903137T	Ply-v-belt	1.00	12	0	0
8	N 0438092	Seal	1.00	12	0	0
9	N 90813202	Bolt	1.00	12	0	0
10	N 91084501	Seal	1.00	12	0	0
11	VXL2103	HUILE LONGLIFE 1LIT.	4.00	61	0	0
12	YY 079LG136ETE	LAVE GLACE	1.00	31	0	0
13	1K0129620D	Air filter	1.00	12	0	0
14	1K1819653B	Dust filt.	1.00	12	0	0
15	3C0127434	Filterelem	1.00	12	0	0

☐ 4 Factura Preluare-dată: 2011-08-10 Nr. KM parcursi: 100797 ComandăNr.: 89895 FacturăNr.: 921226 Obs. Garanție/Culan

Nr. idf.	Poziție de lucru	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	AZMEC	CONTROLE CIRCUIT DEPRESSION			1	0
2	21295533	El.c-da.pneom.turbosufl. inlocuit			1	0
3	01500000	Funcție apelabilă			1	0

Nr. idf.	Poziție piese	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	03L198716A	Repair kit	1.00			12	1	0

☐ 5 Factura Preluare-dată: 2011-05-16 Nr. KM parcursi: 83161 ComandăNr.: 88436 FacturăNr.: 920802 Obs. Garanție/Culan

Nr. idf.	Poziție de lucru	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	01500000	Funcție apelabilă			1	0
2	27060100	Baterie verificat			1	0
3	27068950	Baterie incarcat			1	0

Nr. idf.	Poziție piese	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	N 01775310	AMPOULE BLEU W5W 12V	1.00			12	1	0

☐ 6 Reclamație Preluare-dată: 2010-10-28 Nr. KM parcursi: 58519 ComandăNr.: 84992 ID RE: 26916513

Reclamație client: a coups au demarrage

Codarea clientului: Transmisie de putere>Comandă, reglare cutii de viteze>Schimbare treaptă de viteză/selecție

Funcționalitate > Flux de funcții eronat

Condiții de bază:

Constatarea atelierului de service: Bonjour, on a des a coups juste au demarrage puis plus rien. On a essayer de faire une mise a jour du calculateur de boite et moteur et fait in reglage de basesur la boite DSG mais on a toujours le probleme. Cdlt n.f

Codarea de service: Transmisie de putere>Cuplare de demarare, convertizor de cuplu>Ambreiaj multiplu pentru cutie de viteze manuală directă

Piesă originală de înlăturare a defectului:

☐ 7 Factura Preluare-dată: 2010-10-28 Nr. KM parcursi: 58519 ComandăNr.: 84992 FacturăNr.: 176328 Obs. Întreținere

Nr. idf.	Poziție de lucru	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	AZMEC	FORFAIT VIDANGE BOITE DSG			0	0
2	AZMEC	FORFAIT REMPLT. PNEUS AVANT			0	0
3	AZMEC	FORFAIT GEOMETRIE			0	0

4	01370025	Interval Inspectie Service .		X		0	0	
5	85181950	Filtru praf si polen demo si montat				0	0	
6	20345581	Filtru motorina inlocuit				0	0	
Nr. idf.	Pozitie piese	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	N 0177252	AMPOULE NAVETTE	1.00			12	0	0
2	071115562C	Filterelem	1.00			12	0	0
3	3C0127434	Filterelem	1.00			12	0	0
4	1K1819653B	Dust filt.	1.00			12	0	0
5	VXL2103	HUILE LONGLIFE 1LIT.	4.00			61	0	0
6	N 0438092	BAGUE JOIN	1.00			12	0	0
7	N 90584502	VIS	1.00			12	0	0
8	02E305051C	Filterelem	1.00			12	0	0
9	G 052182A2	HUILE B.VDSG	6.00			11	0	0
10	YY 079LG137H15	LAVE GLACE	1.00			12	0	0
11	281601361	Valve	2.00			12	0	0
12	N 90813202	VIS	1.00			12	0	0

8 Factura Preluare-datã: 2010-10-28 Nr. KM parcursi: 58519 ComandãNr.: 84992 FacturãNr.: 919843 Obs. Garanție/Culan

Nr. idf.	Pozitie de lucru	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	01500000	Funcție apelabilã			1	0

9 Factura Preluare-datã: 2010-08-23 Nr. KM parcursi: 32421 ComandãNr.: 83755 FacturãNr.: 172664 Obs. Întreținere

Nr. idf.	Pozitie de lucru	Denumire	Întreținere	Vopsea	Cod V	Pachet
1	01370025	Interval Inspectie Service .		X	0	0

Nr. idf.	Pozitie piese	Denumire	Cant.	Car.fabr	WA	GP	Cod V	Pachet
1	071115562C	Filterelem	1.00			12	0	0
2	N 90813202	VIS	1.00			12	0	0
3	YY 30912110	LAVE GLACE	1.00			12	0	0
4	VXL2103	HUILE LONGLIFE 1LIT.	4.00			61	0	0